

**BMW 116D: 1EHK822**

Onderstelnummer:	WBA1C910X0J505677	Versie:	116d Eff.Dyn.Ed. 116PK
1ste ingebruikname:	4/12/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	174958	KW:	85
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	METAL
Versnelling:	MAN 6 VIT	Kleur koetswerk:	Blauw
Transmissie:	Achter	Type lak:	Metaal
Brandstof:	Diesel	Velgen zomer:	Aluminium
Onderhoud:	IN 24000 KM	Oliepeil:	OK
Onderhoud:	OK	Parkeerplaats:	2731
Werkende Accu:	Ja		
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A	Parkeersensoren achteraan
Snelheidsregelaar	
Stuur multifunctioneel	
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting
Type zetelbekleding	Stoelbekleding kunstleder en alcantara
Type airco	Airco automatisch

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

205/55/16/91 H Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 6 mm	V R	Michelin: 6 mm
	A L	Michelin: 5 mm	A R	Michelin: 5 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	30,00
-------------------	-------

Richtingaanwijzer in achteruitkijkspiegel L, Gebroken, E - Vervangen	30,00
--	-------



Velg alu A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------

No pictures to display

Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------

No pictures to display

Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

BeKl zitting V L, Versleten, P - Controleren	0,00
--	------



Bumper V, Steenslag, Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display