



BMW 3: 1FLO880

Onderstelnummer:	WBA3D91000F406388	Versie:	3 BER 316d 116PK
1ste ingebruikname:	8/08/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	111955	KW:	85
Type koetswerk:	Berline	Kleur koetswerk:	Grijs
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	1506
Aantal deuren:	4		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag		Parkeersensoren achteraan
GPS opslag	HD	
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

205/60/16/92 W Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Goodyear: 2,5 mm	V R	Goodyear: 2,5 mm
	A L	Goodyear: 2,5 mm	A R	Goodyear: 2,5 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	0,00
-------------------	------

Vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--------------------------------------	------

No pictures to display

Vleugel A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------

No pictures to display

Buitenspiegel kap R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--	------

No pictures to display

Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Bumper V, Steenslag, Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Interieur, Vuil, Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------	------

No pictures to display

no pictures to display