



## BMW 3: 1FXW362

Onderstelnummer:	<b>WBA3K910X0F932758</b>	Versie:	<b>3 TOURING 316d 116PK</b>
1ste gebruiksnaam:	<b>2/12/2013</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>92707</b>	KW:	<b>85</b>
Type koetswerk:	<b>Break</b>	Kleur koetswerk:	<b>Zwart</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Achter</b>	Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>1514</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	<b>Ja</b>		

## Opties

Radio CD		Elektrische Verstelbare Zetels V L
GPS opslag		Elektrische Verstelbare Zetels V R
GPS opslag	<b>HD</b>	Centrale armsteun V
Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A		Parkeersensoren vooraan
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren achteraan
Stuur multifunctioneel		
Verwarmde zetels V		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>	
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>	
Type airco	<b>Airco automatisch</b>	

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau

	<b>205/60/16/92 W Licht metaal</b>			
Zomerbanden:	V L	Michelin: 3 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Michelin: 3 mm	A R	Michelin: 3 mm

## Hulpmateriaal

Herstelkit	<b>Ja</b>	Compressor	<b>Ja</b>
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	409,80
Deurbekleding A R, Scheur, E - Vervangen	114,00



A-licht R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80



Motorbeschermplaat, Scheur, E - Vervangen	84,00
---	-------



Vleugel V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--------------------------------------	------

*No pictures to display*

Vleugel A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------

*No pictures to display*

Deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

*No pictures to display*

Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--------------------------------------	------

*No pictures to display*