

**BMW 4 GRAN COUPE: GL9616**

Onderstelnummer:	WBA4E91000G390723	Versie:	2.0 420D (140KW) GRAN COUPE
1ste ingebruikname:	2/10/2015	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	34665	KW:	140
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Blauw
Versnelling:	MAN 6 VIT	Kleur koetswerk:	BLEU
Transmissie:	Voor	Type lak:	Metaal
Brandstof:	Diesel	Velgen zomer:	Aluminium
Werkende Accu:	Ja	Oliepeil:	OK
Aantal deuren:	5	Parkeerplaats:	2329
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	4		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag		Parkeersensoren vooraan
GPS opslag	HD	Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Verwarmde zetels V		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

225/50/17/94 WINTER H Licht metaal				
Winterbanden:	V L	Michelin: 4 mm	V R	Michelin: 4 mm
	A L	Michelin: 4 mm	A R	Michelin: 4 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	993,04
-------------------	--------

Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Buitenspiegel L compleet, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------

No pictures to display

Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------




Deur A R, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Gelijkvormigheidsattest, Ontbreekt, E - Vervangen 0,00



Deur V R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 82,80



Drempel buit. L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 372,60



Vleugel A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Vleugel A L, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Herstellingskit banden, Leeg, E - Vervangen 252,64



Bumperhoek V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper A, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00



Voorfront, Steenslag, Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display