

**BMW 5: 1GFX977**

Onderstelnummer:	WBA5C11060D033639	Versie:	5 BER 518da 136PK Aut.
1ste ingebruikname:	29/01/2014	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	182338	KW:	100
Type koetswerk:	Berline	Kleur koetswerk:	Grijs
Versnelling:	Automaat	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2804
Aantal deuren:	4		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
Elect. ramen V		Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen A		Parkeersensoren achteraan
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding kunstleder	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

225/55/17/91 V Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 3 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Michelin: 3 mm	A R	Michelin: 3 mm

HulpmateriaalRunflat **Ja**

Total cost ex VAT	254,16
Bekl kuip reservewiel, Waterinsijpeling, P - Controleren	0,00



Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	254,16

