


BMW 5: 1EWM307

Onderstelnummer:	WBAMX11090DY15465	Versie:	5 TOURING 520dA Start/Stop
1ste ingebruikname:	8/04/2013	Fiscale PK:	163PK aut
Expertise Mileage:	114830	KW:	120
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Donker Grijs
Versnelling:	Automaat	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	3113
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD		Elektrische Verstelbare Zetels V L
Elect. ramen V		Elektrische Verstelbare Zetels V R
Elect. ramen A		Zetelventilatie V L
Snelheidsregelaar		Zetelventilatie V R
Stuur multifunctioneel		Centrale armsteun V
Verwarmde zetels V		Hoedenplank/rolhoes
Radio multimedia		Parkeersensoren vooraan
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting	Parkeersensoren achteraan
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	225/55/17/98 W Licht metaal			
Winterbanden:	V L	Michelin: 3 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Michelin: 3 mm	A R	Michelin: 3 mm

Hulpmateriaal

 Herstelkit **Ja**

Total cost ex VAT	1068,16
Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	254,16



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	254,16
---	--------



Vleugel A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	369,84
--	--------

