


BMW X4: HL8322

Onderstelnummer:	WBAXX110400R37428	Versie:	2.0 XDRIVE20D (140KW) 4WD
1ste ingebruikname:	21/10/2015	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	67969	KW:	140
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	Automaat	Kleur koetswerk:	NOIR
Transmissie:	4 Wiel	Type lak:	Metaal
Brandstof:	Diesel	Velgen zomer:	Aluminium
Werkende Accu:	Ja	Oliepeil:	OK
Aantal deuren:	5	Parkeerplaats:	2807
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	4		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag	HD	Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen V		Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Verwarmde zetels V		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	225/60/17/99 V Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Pirelli: 4 mm	V R	Pirelli: 4 mm
	A L	Pirelli: 4 mm	A R	Pirelli: 4 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	0,00
-------------------	------

Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Gelijkvormigheidsattest, Ontbreekt, E - Vervangen	0,00
---	------



Bekleding drempel R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
---	------

No pictures to display

Deur A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Vleugel A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------

Vleugel A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Vleugel V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Buitenspiegel L compleet, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur V L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	