


**BMW 3 TOURING: 1KNP758**

Onderstelnummer:	<b>WBA8L51040K585981</b>	Versie:	<b>2.0 316D (85KW) TOURING</b>
1ste gebruiksnaam:	<b>3/06/2015</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>177549</b>	KW:	<b>85</b>
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	<b>Grijs</b>
Versnelling:	<b>Automaat</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Achter</b>	Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>3721</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	<b>Ja</b>		

**Opties**

Radio CD		Schuifdak elektrisch
GPS opslag		Centrale armsteun V
GPS opslag	<b>HD</b>	Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen V		Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen A		Parkeersensoren achteraan
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Verwarmde zetels V		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	<b>Xenon koplampverlichting</b>	
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding leder</b>	
Type airco	<b>Airco automatisch</b>	

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**






	<b>225/50/17/94 W Licht metaal</b>			
Zomerbanden:	V L	<b>Bridgestone: 3 mm</b>	V R	<b>Bridgestone: 3 mm</b>
	A L	<b>Bridgestone: 1 mm</b>	A R	<b>Bridgestone: 1 mm</b>

**Hulpmateriaal**

 Runflat **Ja**

 Total cost ex VAT **832,80**

 Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) **211,80**


Vleugel A L, Slecht hersteld, Aanvaardbaar	0,00
	
Drempel buit. R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	310,50
	
Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Velg alu V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Drempel buit. L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	310,50
	
Deur A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Deur V L, Slecht hersteld, Aanvaardbaar	0,00
	
Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Deur A L, Slecht hersteld, Aanvaardbaar	0,00
	
Vleugel A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	