



CITROEN C4 Picasso: 1DTW519

Onderstelnummer:	VF7UD9HR8CJ675599	Versie:	C4 PICAS.e-HDi Bus.GPS FAP BMP 112PK Aut
1ste ingebruikname:	27/08/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	143921	KW:	82
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk	Donker Grijs
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	4308
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V	
Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes	
Elect. ramen A		Parkeersensoren achteraan	
Snelheidsregelaar			
Stuur multifunctioneel			
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	215/55/16/93 V Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Uniroyal: 5 mm	V R	Uniroyal: 5 mm
	A L	Michelin: 2 mm	A R	Michelin: 2 mm

Hulpmateriaal

Krik	Ja
------	-----------

Total cost ex VAT	1098,80
Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00



Dak, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	481,50
---	---------------



Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	-------------

No pictures to display

Bekl zitting V L, Versleten, Aanvaardbaar	0,00
---	-------------



Drempel buit. R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

310,50



Koetswerk, Niet origineel, Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display

Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

211,80

