


**BMW 4 GRAN COUPE: GL9596**

Onderstelnummer:	<b>WBA4E91020G285990</b>	Versie:	<b>2.0 420D (140KW) GRAN COUPE</b>
1ste ingebruikname:	<b>1/10/2015</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>41937</b>	KW:	<b>140</b>
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	<b>Zwart</b>
Versnelling:	<b>Automaat</b>	Kleur koetswerk:	<b>NOIR</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>	Parkeerplaats:	<b>2607</b>
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>4</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	<b>Ja</b>		

**Opties**

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag	<b>HD</b>	Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag		Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen V		Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	<b>Xenon koplampverlichting</b>	
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>	
Type airco	<b>Airco automatisch</b>	

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**

	<b>225/50/17/94 WINTER H Licht metaal</b>			
Winterbanden:	V L	Michelin: 4 mm	V R	Michelin: 4 mm
	A L	Michelin: 4 mm	A R	Michelin: 4 mm

**Hulpmateriaal**






Herstelkit	<b>Ja</b>	Compressor	<b>Ja</b>
Total cost ex VAT			<b>444,16</b>
Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)			<b>95,00</b>



Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display

Drempel buit. L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur V R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
	
	
Bumperhoek V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Middenstijl L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Gelijkvormigheidsattest, Ontbreekt, E - Vervangen	0,00
	
Bekl deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	254,16
	
Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
	
Vleugel V R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	