

**BMW 318D: 1FU0431**

Onderstelnummer:	<b>WBA3K11050F828373</b>	Versie:	
1ste ingebruikname:	<b>29/10/2013</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>114277</b>	KW:	<b>100</b>
Type koetswerk:	<b>Break</b>	Kleur koetswerk:	<b>Grijs</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:		Velgen zomer:	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>2604</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Staal</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		

**Opties**

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Parkeersensoren achteraan
Snelheidsregelaar	
Stuur multifunctioneel	
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>
Type airco	<b>Airco automatisch</b>

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**

	<b>205/60/16/91 MS Licht metaal</b>			
Winterbanden:	V L	<b>Michelin: 3 mm</b>	V R	<b>Michelin: 3 mm</b>
	A L	<b>Michelin: 3 mm</b>	A R	<b>Michelin: 3 mm</b>

**Hulpmateriaal**

Herstelkit	<b>Ja</b>	Compressor	<b>Ja</b>
------------	-----------	------------	-----------

<b>Total cost ex VAT</b>	<b>431,98</b>
<b>Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)</b>	<b>211,80</b>



**Vleugel V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)**

**220,18**



Bumper A, Beschadigd, Aanvaardbaar 0,00

