


BMW 5: 1CQZ128

Onderstelnummer:	WBAFW11030C712141	Versie:	5 BER 520d Start/Stop 163PK
1ste ingebruikname:	7/02/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	129009	KW:	120
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Donker Grijs
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2716
Aantal deuren:	4		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD	Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen V	Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen A	
Snelheidsregelaar	
Stuur multifunctioneel	
Verwarmde zetels V	
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder
Type airco	Airco automatisch

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	225/55/17/97 Y Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Bridgestone: 4 mm	V R	Bridgestone: 4 mm
	A L	Pirelli: 5 mm	A R	Pirelli: 5 mm

Hulpmateriaal

Total cost ex VAT	1292,39
Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Velugel V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	264,21
--	--------



Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Deur V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 382,02



Interieur, Vuil, Reinigen 12,00



Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 254,16

