



BMW 3: 1EHK824

Onderstelnummer:	WBA3K31040F656977	Versie:	3 TOURING 320dA 163PK Aut.
1ste ingebruikname:	4/12/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	106288	KW:	120
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk	Zwart
Versnelling:	Automaat	Type lak	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	1515
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag		Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Radio multimedia		
Type	Halogeen	
koplampverlichting	koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder	
Type airco	Airco automatisch	
Sport zetels		

Beperkte technische diagnose


Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtagniveau

225/50/17/94 W Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 4 mm	V R	Michelin: 4 mm
	A L	Michelin: 4 mm	A R	Michelin: 4 mm






Hulpmateriaal

Total cost ex VAT	0,00
Interieur, Vuil, Reinigen (hondenharen/chemisch)	72,00



Interieur, Geur, Ozonbehandeling

152,58

Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Drempel buit. L, Gebroken, Le - Vervangen en schilderen	712,00
	
Voorruit, Steenslag, Voorruitherstelling	0,00
	
Koetswerk, Niet origineel, Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Buitenspiegel kap L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur A R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	63,00
	
Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	290,08
	
Bumper deel V M, Gebroken, E - Vervangen	109,00
	
Bumperhoek V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80
