


BMW 3: 1FPM479

Onderstelnummer:	WBA3G51020F926446	Versie:	3 TOURING 328iA 245PK Aut.
1ste ingebruikname:	16/09/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	93382	KW:	180
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Rood
Versnelling:	Automaat	Type lak:	Uni
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2524
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag	HD	Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen V		Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		


Slijtagniveau

225/40/19/89 Y Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Bridgestone: 5 mm	V R	Bridgestone: 5 mm
	A L	Bridgestone: 4 mm	A R	Bridgestone: 4 mm

Hulpmateriaal

Runflat	Ja
---------	-----------

Total cost ex VAT	0,00
Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00



Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--	-------------

No pictures to display

Deur V R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	63,00
---	--------------



Drempel buit. R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 310,50



Vleugel V R, Deuk(en), Le - Vervangen en schilderen 0,00



Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Deur A R, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display


Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Le - Vervangen en schilderen 0,00



Dak, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 259,80



Voorruit, Steenslag, Voorruitherstelling 0,00



Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00

