

**BMW 5: 1DXC779**

Onderstelnummer:	WBAXA11050DX25745	Versie:	5 BER 525dXAS St/St 211PK Aut.
1ste ingebruikname:	24/09/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	50635	KW:	155
Type koetswerk:	Berline	Kleur koetswerk:	Grijs
Versnelling:	Automaat	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2619
Aantal deuren:	4		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD		Elektrische Verstelbare Zetels V L
GPS opslag	HD	Elektrische Verstelbare Zetels V R
GPS opslag		Schuifdak elektrisch
Elect. ramen V		Centrale armsteun V
Elect. ramen A		Parkeersensoren vooraan
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren achteraan
Stuur multifunctioneel		
Verwarmde zetels V		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder	
Type airco	Airco automatisch	
Head-up Display		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

225/55/17/97 Y Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Bridgestone: 4 mm	V R	Bridgestone: 4 mm
	A L	Bridgestone: 4 mm	A R	Bridgestone: 4 mm

HulpmateriaalRunflat **Ja**Total cost ex VAT **0,00**Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar **0,00***No pictures to display*Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Le - Vervangen en schilderen **0,00**



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Dak, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade) 0,00



Bumper V, Gebroken, Le - Vervangen en schilderen 0,00

