


BMW 4 GRAN COUPE: GL9619

Onderstelnummer:	WBA4E91030G390733	Versie:	2.0 420D (140KW) GRAN COUPE
1ste ingebruikname:	21/10/2015	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	58314	KW:	140
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	NOIR
Versnelling:	MAN 6 VIT	Kleur koetswerk	Zwart
Transmissie:	Voor	Type lak	Metaal
Brandstof:	Diesel	Velgen zomer	Aluminium
Werkende Accu	Ja	Oliepeil	OK
Aantal deuren	5	Parkeerplaats	2728
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	4		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag		Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen V		Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	NIET OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	225/50/17/94 WINTER H Licht metaal			
Winterbanden:	V L	Michelin: 4 mm	V R	Michelin: 4 mm
	A L	Michelin: 4 mm	A R	Michelin: 4 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
Total cost ex VAT			1340,88
Buitenspiegel R compleet, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Deur V R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen			102,60



Gelijkvormigheidsattest, Ontbreekt, E - Vervangen 0,00



Deur V L, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 63,00




Velg alu A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Drempel buit. L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 0,00



Motorkap, Beschadigd, Aanvaardbaar 0,00



Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 369,84



Drempel buit. R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 372,60



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Voorruit, Slecht hersteld, Aanvaardbaar 0,00



Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper V, Steenslag, Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display


Deur A L, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 63,00



Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 369,84



Velg alu V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00



Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Buitenspiegelglas L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	