


LAND ROVER FREELANDER 2: 1KKD730

Onderstelnummer:	SALFA2DC8EH413454	Versie:	2.2 TD4 110KW 4WD SE
1ste ingebruikname:	16/05/2014	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	184003	KW:	110
Type koetswerk:	Terreinwagen	Kleur koetswerk:	Blauw
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	4 Wiel	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2212
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD	Schuifdak elektrisch
Elect. ramen V	Dak Panoramisch
Elect. ramen A	Centrale armsteun V
Snelheidsregelaar	Hoedenplank/rolhoes
Stuur multifunctioneel	Parkeersensoren achteraan
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco manueel

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	NIET OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	235/65/17/108 V Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Michelin: 6 mm	V R	Michelin: 6 mm
	A L	Michelin: 8 mm	A R	Michelin: 8 mm

Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja	Krik	Ja
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	1083,44
-------------------	---------

Deur A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	318,35
---	--------



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Voortuit, Steenslag, Voorruitherstelling	0,00
--	------



Bumperhoek V L, Kras(sen), It - Spotrepair	115,56
--	--------



Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bekl kofferbodem, Vlek, Reinigen 15,00



Vleugel V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 316,18



Buitenspiegel kap R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Deur V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35



Achterlicht L kofferdeksel, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display