



## MERCEDES E: 1FEM483

Onderstelnummer:	<b>WDD2122051A809083</b>	Versie:	<b>E BRE 200CDI BE Start/Stop</b>
1ste ingebruikname:	<b>7/06/2013</b>	Fiscale PK:	<b>136PK</b>
Expertise Mileage:	<b>105805</b>	KW:	<b>100</b>
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	<b>Grijs</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Achter</b>	Velgen zomer	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil	<b>OK</b>
Werkende Accu	<b>Ja</b>	Parkeerplaats	<b>2614</b>
Aantal deuren	<b>5</b>		
Aantal zetels	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Velgen zomer	<b>Aluminium</b>		
Categorie	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil	<b>OK</b>		

## Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag	<b>HD</b>	Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag		Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen V		Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Verwarmde zetels V		
Type	<b>LED</b>	
koplampverlichting	<b>koplampverlichting</b>	
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>	
Type airco	<b>Airco automatisch</b>	

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau

	<b>225/55/16/99 H Licht metaal</b>			
Winterbanden:	V L	<b>Michelin: 5 mm</b>	V R	<b>Michelin: 5 mm</b>
	A L	<b>Michelin: 5 mm</b>	A R	<b>Michelin: 5 mm</b>

## Hulpmateriaal

Reservewiel	<b>Ja</b>	Krik	<b>Ja</b>
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	432,72
Deur A L, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	63,00



Velg alu A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------

No pictures to display

Bumperhoek V L, Kras(sen), It - Spotrepair	115,56
--	--------



Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumperhoek V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	254,16

