



## MERCEDES A: 1HTV803

Onderstelnummer:	<b>WDD1760121J282563</b>	Versie:	<b>A 180 CDI BE 109PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>1/10/2014</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>87444</b>	KW:	<b>80</b>
Type koetswerk:	<b>Hatchback</b>	Kleur koetswerk:	<b>Grijs</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:		Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:		Oliepeil:	<b>NIET OK</b>
Werkende Accu:	<b>Nee</b>	Parkeerplaats:	<b>DEP 2000 479</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>NIET OK</b>		

## Opties

Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>	Parkeersensoren achteraan
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>	

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>NIET OK</b>	Werkende Accu	<b>Nee</b>
Banden slijtageprofiel	<b>NIET OK</b>	Geluid motor	<b>NIET OK</b>
Stationair draaien	<b>NIET OK</b>	Koppeling test	<b>NIET OK</b>
Vlot starten motor	<b>NIET OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>NIET OK</b>
Rookontwikkeling	<b>NIET OK</b>	Verlichting	<b>NIET OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>NIET OK</b>	Ruitenwissers	<b>NIET OK</b>
Handrem	<b>NIET OK</b>		

## Slijtageniveau

	<b>0/0/0/0 0 Licht metaal</b>			
Zomerbanden:	V L	N.D.	V R	N.D.
	A L	N.D.	A R	N.D.

## Hulpmateriaal

Total cost ex VAT	0,00
Koetswerk, Ongeval, Geen herstelling	0,00



