


MERCEDES B: 1EDW331

Onderstelnummer:	WDD2462001J119823	Versie:	B 180 CDI BE 109PK
1ste ingebruikname:	1/11/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	101029	KW:	80
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk	Zilver
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	4513
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		

Opties

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A	Parkeersensoren achteraan
Stuur multifunctioneel	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco manueel

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	205/55/16/91 MS Licht metaal			
Winterbanden:	V L	Kleber: 4 mm	V R	Kleber: 4 mm
	A L	Kleber: 4 mm	A R	Kleber: 4 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	829,26
Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00



Drempel buit. L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	310,50
--	--------



Bumper A, Kras(sen), It - Spotrepair	115,56
--------------------------------------	--------



Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

308,20

