


MERCEDES Sprinter 300: RU6439

Onderstelnummer:	WDB9061351N532125	Versie:	SPRINTER 316 CH1C LWB A3 163PK SPEC.LUXE
1ste ingebruikname:	31/10/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	148517	KW:	120
Type koetswerk:	Bestelwagen	Kleur koetswerk	Wit
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak	Uni
Transmissie:		Velgen zomer	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	LCV26
Aantal deuren	4		
Aantal zetels	3		
Aantal hoofdsteunen	3		
Velgen zomer	Staal		
Categorie	Lichte Vrachtwagen		
Oliepeil	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		

Opties

Radio CD	
Elect. ramen V	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type zetelbekleding	Zetelbekleding half-leder

Beperkte technische diagnose

Banden slijtageprofiel	OK	Werkende Accu	Ja
Stationair draaien	OK	Geluid motor	OK
Vlot starten motor	OK	Koppeling test	OK
Rookontwikkeling	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Verlichting	OK
Handrem	OK	Ruitenwissers	OK

Slijtageniveau

	235/65/16/91 MS Staal			
Winterbanden:	V L	Dunlop: 3 mm	V R	Dunlop: 3 mm
	A L	Dunlop: 3 mm	A R	Dunlop: 0 mm

Hulpmateriaal

Runflat	Ja
---------	-----------

Total cost ex VAT	1878,46
-------------------	----------------

Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	471,15
--	---------------



Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	375,15
--	---------------



Kofferdeur R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	250,00
---	---------------



Deur V L, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Smartrepair 110,64



Bumper V, Kras(sen), Smartrepair 110,64



Kofferdeur L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 250,00



Bekl bumper V, Barst, E - Vervangen 30,00



Voorfront, Beschadigd, Aanvaardbaar 0,00



Drempel buit. R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 280,88

