


**OPEL Zafira: 1GBG434**

Onderstelnummer:	<b>WOLPD9E37E2041195</b>	Versie:	<b>ZAFIRA TOURER ecoFLEX Business 136PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>13/12/2013</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>120913</b>	KW:	<b>100</b>
Type koetswerk:	<b>Hatchback</b>	Kleur koetswerk:	<b>Grijs</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer:	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>2305</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>7</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>7</b>		
Velgen zomer:	<b>Staal</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	<b>Ja</b>		

**Opties**

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A	Parkeersensoren vooraan
Snelheidsregelaar	Parkeersensoren achteraan
Stuur multifunctioneel	
Radio multimedia	
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>
Type airco	<b>Airco automatisch</b>

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**

	<b>215/60/16/99 H Staal</b>			
Winterbanden:	V L	<b>Bridgestone: 5 mm</b>	V R	<b>Bridgestone: 5 mm</b>
	A L	<b>Bridgestone: 4 mm</b>	A R	<b>Bridgestone: 4 mm</b>


**Hulpmateriaal**

 Herstelkit **Ja**

Total cost ex VAT	803,56
Deksel A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	301,68



Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	290,08



Wieldeksel V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------

No pictures to display

Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80
---	--------



Bekl deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--	------

No pictures to display