



MERCEDES C: 1GJB248

Onderstelnummer:	WDD2042011G216682	Versie:	C BRE 200 CDI BlueEFF. S&S
1ste ingebruikname:	20/02/2014	Fiscale PK:	136PK
Expertise Mileage:	140275	KW:	100
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	3714
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag		Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen V		Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Verwarmde zetels V		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Stoelbekleding kunstleder en alcantara	
Type airco	Airco automatisch	
Sport zetels		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

225/45/17/91 H Licht metaal				
Winterbanden:	V L	Michelin: 6 mm	V R	Michelin: 6 mm
	A L	Michelin: 6 mm	A R	Michelin: 6 mm

Hulpmateriaal

Noodwiel	Ja	Krik	Ja
Total cost ex VAT			58,80
Velg alu A L gepolierd, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Drempel binnen A L, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Voorruit, Hersteld, Aanvaardbaar			0,00



Bekl zitting V L, Beschadigd, Aanvaardbaar	0,00
--	------



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display

Achterraut, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------

No pictures to display

Deur V L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
----------------------------------	------

No pictures to display

Voorruit, Steenslag, Voorruitherstelling	58,80
--	-------



Velg alu V R gepolierd, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------

No pictures to display

Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display