


**OPEL Astra: 1FXW371**

|                                |                          |                  |                                |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| Onderstelnummer:               | <b>WOLPE8EW1E8020308</b> | Versie:          | <b>ASTRA BRE ecoFLEX Cosmo</b> |
| 1ste ingebruikname:            | <b>2/12/2013</b>         | Fiscale PK:      | <b>St/St 110PK</b>             |
| Expertise Mileage:             | <b>82891</b>             | KW:              | <b>81</b>                      |
| Type koetswerk:                | <b>Break</b>             | Kleur koetswerk: | <b>Zwart</b>                   |
| Versnelling:                   | <b>MAN 6 VIT</b>         | Type lak:        | <b>Metaal</b>                  |
| Transmissie:                   | <b>Voor</b>              | Velgen zomer:    | <b>Aluminium</b>               |
| Brandstof:                     | <b>Diesel</b>            | Oliepeil:        | <b>OK</b>                      |
| Onderhoud:                     | <b>OK</b>                | Parkeerplaats:   | <b>2805</b>                    |
| Onderhoud:                     | <b>25/12/2015</b>        |                  |                                |
| Onderhoud:                     | <b>35020</b>             |                  |                                |
| Werkende Accu:                 | <b>Ja</b>                |                  |                                |
| Aantal deuren:                 | <b>5</b>                 |                  |                                |
| Aantal zetels:                 | <b>5</b>                 |                  |                                |
| Aantal hoofdsteunen:           | <b>5</b>                 |                  |                                |
| Velgen zomer:                  | <b>Aluminium</b>         |                  |                                |
| Categorie:                     | <b>Personenwagen</b>     |                  |                                |
| Oliepeil:                      | <b>OK</b>                |                  |                                |
| Inschrijvingsbewijs deel Auto: | <b>Ja</b>                |                  |                                |

**Opties**

|                         |  |                           |
|-------------------------|--|---------------------------|
| Radio CD                |  | Centrale armsteun V       |
| GPS opslag              |  | Hoedenplank/rolhoes       |
| GPS opslag              | <b>SD</b>                                | Parkeersensoren vooraan   |
| Elect. ramen V          |  | Parkeersensoren achteraan |
| Elect. ramen A          |  |                           |
| Snelheidsregelaar       |  |                           |
| Stuur multifunctioneel  |  |                           |
| Verwarmde zetels V      |  |                           |
| Type koplampverlichting | <b>Halogeen koplampverlichting</b>       |                           |
| Type GPS                | <b>GPS groot scherm kleur</b>            |                           |
| Type zetelbekleding     | <b>Stoelbekleding leder en alcantara</b> |                           |
| Sport zetels            |  |                           |

**Beperkte technische diagnose**


|                           |           |                              |           |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Airco werkend             | <b>OK</b> | Werkende Accu                | <b>Ja</b> |
| Banden slijtageprofiel    | <b>OK</b> | Geluid motor                 | <b>OK</b> |
| Stationair draaien        | <b>OK</b> | Koppeling test               | <b>OK</b> |
| Vlot starten motor        | <b>OK</b> | Ruitenwisservloeistof niveau | <b>OK</b> |
| Rookontwikkeling          | <b>OK</b> | Verlichting                  | <b>OK</b> |
| Bediening versnellingsbak | <b>OK</b> | Ruitenwissers                | <b>OK</b> |
| Handrem                   | <b>OK</b> |                              |           |

**Slijtageniveau**

| 225/50/17/94 H Licht metaal |     |                |     |                |
|-----------------------------|-----|----------------|-----|----------------|
| Zomerbanden:                | V L | Goodyear: 2 mm | V R | Goodyear: 2 mm |
|                             | A L | Goodyear: 6 mm | A R | Goodyear: 6 mm |
| 225/50/17/94 H Licht metaal |     |                |     |                |
| Winterbanden:               | V L | Goodyear: 7 mm | V R | Goodyear: 7 mm |
|                             | A L | Goodyear: 7 mm | A R | Goodyear: 7 mm |

**Hulpmateriaal**

|   |           |            |                |
|---|-----------|------------|----------------|
| Herstelkit  | <b>Ja</b> | Compressor | <b>Ja</b>      |
| Total cost ex VAT   |           |            | <b>2747,84</b> |
| Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) |           |            | <b>211,80</b>  |






Deur V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35



Interieur, Vuil, Reinigen 96,00




Dak, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 481,50



Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet) 290,08



Deur A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35



Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display


Vleugel V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 220,18



Bumper rooster V L, Beschadigd, E - Vervangen 32,40



Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 308,20



Vleugel V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 220,18



Knipperlicht V L, Beschadigd, E - Vervangen 39,00



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80

