


RENAULT Megane: 1FWY778

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Onderstelnummer: | VF1KZ140649856555 | Versie: | MEGANE GT Energy Bose Ed.110PK |
| 1ste gebruiknaam: | 22/11/2013 | Fiscale PK: | |
| Expertise Mileage: | 90995 | KW: | 81 |
| Type koetswerk: | Break | Kleur koetswerk: | Bruin |
| Versnelling: | MAN 6 VIT | Type lak: | Metaal |
| Transmissie: | | Velgen zomer: | Aluminium |
| Brandstof: | Diesel | Oliepeil: | OK |
| Werkende Accu: | Ja | Parkeerplaats: | 4228 |
| Aantal deuren: | 5 | | |
| Aantal zetels: | 5 | | |
| Aantal hoofdsteunen: | 5 | | |
| Velgen zomer: | Aluminium | | |
| Categorie: | Personenwagen | | |
| Oliepeil: | OK | | |
| Inschrijvingsbewijs deel Auto: | Ja | | |

Opties

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|----------------------|
| Radio CD | | Centrale armsteun V | |
| Elect. ramen V | | Hoedenplank/rolhoes | |
| Elect. ramen A | | Type trekhaak | Trekhaak vast |
| Snelheidsregelaar | | | |
| Stuur multifunctioneel | | | |
| Type koplampverlichting | Halogeen koplampverlichting | | |
| Type GPS | GPS groot scherm kleur | | |
| Type zetelbekleding | Stoelbekleding leder en alcantara | | |
| Type airco | Airco automatisch | | |
| Sport zetels | | | |

Beperkte technische diagnose

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Airco werkend | OK | Werkende Accu | Ja |
| Banden slijtageprofiel | OK | Geluid motor | OK |
| Stationair draaien | OK | Koppeling test | OK |
| Vlot starten motor | OK | Ruitenwisservloeistof niveau | OK |
| Rookontwikkeling | OK | Verlichting | OK |
| Bediening versnellingsbak | OK | Ruitenwissers | OK |
| Handrem | OK | | |

Slijtagniveau

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|
| | 205/55/17/95 V Licht metaal | | | |
| Zomerbanden: | V L | Uniroyal: 6 mm | V R | Uniroyal: 6 mm |
| | A L | Continental: 6 mm | A R | Continental: 6 mm |

Hulpmateriaal

| | | | |
|-------------|-----------|------|-----------|
| Reservewiel | Ja | Krik | Ja |
|-------------|-----------|------|-----------|

| | |
|-------------------|---------|
| Total cost ex VAT | 1278,71 |
|-------------------|---------|

| | |
|---|-------|
| Velg alu A L gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 95,00 |
|---|-------|



| | |
|-----------------------------------|------|
| Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |
|-----------------------------------|------|

No pictures to display

| | |
|-----------------------------------|------|
| Deur A L, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |
|-----------------------------------|------|

No pictures to display

| | |
|---|-------|
| Velg alu V L gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 95,00 |
|---|-------|



Velg alu A R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Velg alu V R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 301,68



Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Interieur, Vuil, Reinigen 72,00



Deur A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35



Deksel A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 301,68

