

**VOLVO V40: 1FCM385**

Onderstelnummer:	YV1MV8481D2058782	Versie:	V40 D2 Base 115PK
1ste ingebruikname:	24/05/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	73018	KW:	84
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Blauw
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2406
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V	
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes	
GPS opslag	HD	Parkeersensoren achteraan	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Trekhaak afneembaar
Elect. ramen A			
Snelheidsregelaar			
Stuur multifunctioneel			
Radio multimedia			
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

205/55/16/91 H Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 5 mm	V R	Michelin: 4 mm
	A L	Michelin: 5 mm	A R	Michelin: 5 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	367,80
Deur A R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	82,80



Deur V R, Chemische schade, Aanvaardbaar

0,00

Deur V L, Chemische schade, Aanvaardbaar	0,00
--	------

No pictures to display

Deur A L, Chemische schade, Aanvaardbaar	0,00
--	------

No pictures to display

Kontaktsleutel, Ontbreekt, P - Controleren	0,00
--	------



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Vleugel A L, Chemische schade, Aanvaardbaar	0,00
---	------

No pictures to display

Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Dakspoiler, Chemische schade, Aanvaardbaar	0,00
--	------

No pictures to display

Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Vleugel A R, Chemische schade, Aanvaardbaar	0,00
---	------

No pictures to display