



## SKODA Octavia: 1FTZ295

Onderstelnummer:	<b>TMBJG7NE1E0084611</b>	Versie:	<b>OCTAVIA COMBI Active 105PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>24/10/2013</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>74325</b>	KW:	<b>77</b>
Type koetswerk:	<b>Break</b>	Kleur koetswerk	<b>Grijs</b>
Versnelling:	<b>MAN 5 VIT</b>	Type lak	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil	<b>OK</b>
Werkende Accu	<b>Ja</b>	Parkeerplaats	<b>2501</b>
Aantal deuren	<b>5</b>		
Aantal zetels	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Velgen zomer	<b>Staal</b>		
Categorie	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	<b>Ja</b>		

## Opties

Radio CD		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen V		Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen A		Parkeersensoren achteraan
Snelheidsregelaar		
Verwarmde zetels V		
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>	
Type airco	<b>Airco manueel</b>	

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau

	<b>195/65/15/91 H Staal</b>			
Zomerbanden:	V L	Goodyear: 3 mm	V R	Goodyear: 3 mm
	A L	Goodyear: 4 mm	A R	Goodyear: 4 mm

## Hulpmateriaal

Reservewiel	<b>Ja</b>	Krik	<b>Ja</b>
Total cost ex VAT	<b>0,00</b>		
Drempel binnen A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	<b>0,00</b>		
<i>No pictures to display</i>			
Wieldekseel A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	<b>0,00</b>		
<i>No pictures to display</i>			
Deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar	<b>0,00</b>		
<i>No pictures to display</i>			
Bumper V, Kras(sen), It - Spotrepair	<b>115,56</b>		



Wieldekseel V R, Kras(sen), E - Vervangen

**30,00**



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

*No pictures to display*

Voorruit, Steenslag, E - Vervangen	0,00
------------------------------------	------

