



## VOLVO XC60: 1CHZ204

Onderstelnummer:	<b>YV1DZ8756C2284793</b>	Versie:	<b>XC60 D3 AWD Kinetic Geartr.163PK Aut.</b>
1ste ingebruikname:	<b>1/12/2011</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>174578</b>	KW:	<b>120</b>
Type koetswerk:	<b>SUV</b>	Kleur koetswerk	<b>Zwart</b>
Versnelling:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil	<b>OK</b>
Werkende Accu	<b>Ja</b>	Parkeerplaats	<b>1122</b>
Aantal deuren	<b>5</b>		
Aantal zetels	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Velgen zomer	<b>Aluminium</b>		
Categorie	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil	<b>OK</b>		

## Opties

Radio CD	Schuifdak elektrisch
Elect. ramen V	Dak Panoramisch
Elect. ramen A	Centrale armsteun V
Snelheidsregelaar	Hoedenplank/rolhoes
Stuur multifunctioneel	Parkeersensoren achteraan
Verwarmde zetels V	
Radio multimedia	
Type koplampverlichting	<b>Xenon koplampverlichting</b>
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding leder</b>
Type airco	<b>Airco automatisch</b>

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau

	<b>235/60/18/107 H Licht metaal</b>			
Winterbanden:	V L	<b>Pirelli: 4 mm</b>	V R	<b>Pirelli: 4 mm</b>
	A L	<b>Uniroyal: 4 mm</b>	A R	<b>Uniroyal: 4 mm</b>

## Hulpmateriaal

Herstelkit **Ja**

Total cost ex VAT **264,21**

Vleugel A L, Slecht hersteld, P - Controleren **0,00**



Vleugel V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) **264,21**



Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar **0,00**

No pictures to display

Vleugel A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------

No pictures to display