



PEUGEOT 508: 1BHZ297

Onderstelnummer:	VF38E9HR88L038508	Versie:	508 SW e-HDi Active BMP 112PK Aut.
1ste ingebruikname:	6/06/2011	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	175759	KW:	82
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Donker Bruin
Versnelling:	Automaat	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	1522
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD	Dak Panoramisch
Elect. ramen V	Centrale armsteun V
Elect. ramen A	Hoedenplank/rolhoes
Snelheidsregelaar	Parkeersensoren vooraan
Stuur multifunctioneel	
Radio multimedia	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco automatisch

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

215/55/17/98 V Licht metaal				
Winterbanden:	V L	Uniroyal: 3 mm	V R	Uniroyal: 3 mm
	A L	Uniroyal: 4 mm	A R	Uniroyal: 4 mm


Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja	Krik	Ja
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	401,80
Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80



Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00



Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

95,00

