



PEUGEOT 308: 1FTQ041

Onderstelnummer:	VF34E9HP0DS190573	Versie:	HDI
1ste ingebruikname:	22/10/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	156780	KW:	68
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Blauw
Versnelling:	MAN 5 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Onderhoud:	OK	Parkeerplaats:	2119
Onderhoud:	4300		
Werkende Accu:	Ja		
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Staal		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Hoedenplank/rolhoes
Snelheidsregelaar	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco automatisch

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	195/65/15/91 H Staal			
Zomerbanden:	V L	Uniroyal: 5 mm	V R	Uniroyal: 5 mm
	A L	Other: 8 mm	A R	Other: 8 mm

Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja	Krik	Ja
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT 2017,10

Wieldeksel V R, Kras(sen), E - Vervangen 30,00



Wieldeksel A L, Kras(sen), E - Vervangen

30,00



Sierlijst bumper A, Kras(sen), Le - Vervangen en schilderen 196,00



Drempel buit. L, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 358,50



Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80



Vleugel A L, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 63,00



Deksel A, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 355,80



Deur V L, Slecht hersteld, P - Controleren 0,00



Wieldeksel A R, Kras(sen), E - Vervangen 30,00



Wieldeksel V L, Kras(sen), E - Vervangen 30,00



Wieldeksel V L, Kras(sen), E - Vervangen 30,00



Drempel buit. R, Deuk(en) en kras(sen), Le - Vervangen en schilderen

712,00

