


RENAULT Kangoo Express: 1DVF178

Onderstelnummer:	VF1FW15B547789723	Versie:	KANGOO Expr. B/F PLC Gr.Conf. (EU5)90PK
1ste gebruiksnaam:	6/09/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	164373	KW:	66
Type koetswerk:	Bestelwagen	Kleur koetswerk:	Wit
Versnelling:	MAN 5 VIT	Type lak:	Uni
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2405
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	2		
Aantal hoofdsteunen:	2		
Velgen zomer:	Staal		
Categorie:	Lichte Vrachtwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
Elect. ramen V		Parkeersensoren achteraan
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof	
Type airco	Airco manueel	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	195/65/14/91 T Staal			
Winterbanden:	V L	Uniroyal: 2 mm	V R	Uniroyal: 2 mm
	A L	Michelin: 2 mm	A R	Michelin: 2 mm

Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja	Krik	Ja
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	2730,09
-------------------	---------

Sier deur V L, Beschadigd, E - Vervangen	91,50
--	-------



Wieldeksel A L, Ontbreekt, E - Vervangen	22,50
--	-------



Vleugel A L, Ongeval, Le - Vervangen en schilderen	983,63
--	--------



Kofferdeur L, Kras(sen), It - Spotrepair 115,56



Deur V L, Ongeval, Le - Vervangen en schilderen 847,88



Drempel buit. L, Ongeval, LI - Herstellen en schilderen (compleet) 472,88



Wieldeksel V R, Ontbreekt, E - Vervangen 22,50



Bumperhoek A L, Kras(sen), Smartrepair 110,64



Vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Koetswerk, Niet origineel, Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Dak, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 63,00

