


RENAULT Grand Scenic: 1FRU891

Onderstelnummer:	VF1JZ14M649740191	Versie:	GRAND SCENIC Bose
1ste ingebruikname:	4/10/2013	Fiscale PK:	Ed.5pl.110PK
Expertise Mileage:	79418	KW:	81
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	Grijs
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	2531
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag	SD	Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding half-leder	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	205/55/17/95 V Licht metaal			
Winterbanden:	V L	Continental: 6 mm	V R	Continental: 3 mm
	A L	Continental: 6 mm	A R	Continental: 4 mm

Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja	Krik	Ja
Total cost ex VAT			750,14
Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Velgen alu (alle), Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Deurruit A L, Kras(sen), E - Vervangen			123,00


Vleugel A R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen
63,00



Velg alu V R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Bekl zitting V L, Beschadigd, Aanvaardbaar 0,00



Drempel buit. R, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 358,50



Achterraut, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bodembekl V L, Verbrand, Smartrepair 110,64

