



VOLVO V60: 1DWG584

Onderstelnummer:	YV1FW84A1D1100316	Versie:	V60 D2 Kinetic St/St 115PK
1ste ingebruikname:	17/09/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	193627	KW:	84
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2826
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD	Schuifdak elektrisch
Elect. ramen V	Centrale armsteun V
Elect. ramen A	Parkeersensoren achteraan
Snelheidsregelaar	
Stuur multifunctioneel	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding half-leder
Type airco	Airco automatisch

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	235/40/18/91 Y Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Pirelli: 3 mm	V R	Pirelli: 3 mm
	A L	Pirelli: 3 mm	A R	Pirelli: 3 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Nee	Compressor	Nee
------------	------------	------------	------------

Total cost ex VAT	1015,53
-------------------	----------------

Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	308,20
--	---------------



Velg alu V R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	--------------



Velg alu A R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	--------------



Bumper A, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80
--	--------



Bekl zitting V L, Beschadigd, Aanvaardbaar	0,00
--	------



Velg alu A L gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Herstellingskit banden, Onvolledig, E - Vervangen	210,53
---	--------

