



## VOLKSWAGEN Golf: 1FRI249

Onderstelnummer:	<b>WVWZZZAUZEW121149</b>	Versie:	<b>GOLF BER Highline 105PK</b>
1ste ingebruikname:	<b>1/10/2013</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>45809</b>	KW:	<b>77</b>
Type koetswerk:	<b>Hatchback</b>	Kleur koetswerk:	<b>Zwart</b>
Versnelling:	<b>MAN 5 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>1426</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	<b>Ja</b>		

## Opties

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A	Parkeersensoren vooraan
Snelheidsregelaar	Parkeersensoren achteraan
Stuur multifunctioneel	
Verwarmde zetels V	
Radio multimedia	
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding leder</b>
Type airco	<b>Airco automatisch</b>

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau

	<b>205/55/16/91 V Licht metaal</b>			
Zomerbanden:	V L	<b>Hankook: 3 mm</b>	V R	<b>Hankook: 3 mm</b>
	A L	<b>Hankook: 5 mm</b>	A R	<b>Hankook: 5 mm</b>

## Hulpmateriaal

Noodwiel	<b>Ja</b>	Krik	<b>Ja</b>
----------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	423,60
-------------------	--------

Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80
---	--------



Vleugel A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--------------------------------------	------

No pictures to display

Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80
---	--------



Vleugel V R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display