



RENAULT Trafic: 1DC0100

Onderstelnummer:	VF1FLB1BECY438857	Versie:	TRAFIC 29 B/F L2H1 Gr.Conf.FAP (EUS)115PK
1ste ingebruikname:	10/04/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	171626	KW:	84
Type koetswerk:	Bestelwagen	Kleur koetswerk:	Wit
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Uni
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2222
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	3		
Aantal hoofdsteunen:	3		
Velgen zomer:	Staal		
Categorie:	Lichte Vrachtwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD		Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen V		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof	
Type airco	Airco manueel	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	205/65/16/105 T Staal			
Winterbanden:	V L	Bridgestone: 3 mm	V R	Bridgestone: 3 mm
	A L	Bridgestone: 3 mm	A R	Bridgestone: 3 mm

Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja	Krik	Ja
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT 890,37

Bekl zitting V R, Gat, Smartrepair 64,32



Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 231,15



Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Drempel buit. L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 232,88



Motorkap, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
----------------------------------	------

No pictures to display

Deksel A, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	362,02
---	--------

