



VOLVO S80: 1EQQ671

Onderstelnummer:	YV1AS84A1D1171659	Versie:	S80 BER D2 Kinetic S/S 115PK
1ste ingebruikname:	25/02/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	90759	KW:	84
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Onderhoud:	OK	Parkeerplaats:	3727
Onderhoud:	4-4-2017		
Onderhoud:	74856 KM		
Werkende Accu:	Ja		
Aantal deuren:	4		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V	
GPS opslag		Parkeersensoren achteraan	
GPS opslag	HD	Type trekhaak	Trekhaak vast
Elect. ramen V			
Elect. ramen A			
Snelheidsregelaar			
Stuur multifunctioneel			
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type GPS	GPS portable		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	225/50/17/98 V Licht metaal			
Winterbanden:	V L	Kleber: 4 mm	V R	Kleber: 4 mm
	A L	Kleber: 7 mm	A R	Kleber: 7 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	275,00
Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00



Dak, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------	-------------



Vleugel V R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Velg alu V L, Roest / Corrosie, P - Controleren 0,00



Velg alu V R, Roest / Corrosie, P - Controleren 0,00



Deksel A, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade) 275,00



Vleugel A L, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00



Velg alu A R, Roest / Corrosie, P - Controleren 0,00



Velg alu A L, Roest / Corrosie, P - Controleren 0,00



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

