



SKODA Octavia: 1DOE954

Onderstelnummer:	TMBHT21Z7D2015513	Versie:	OCTAVIA COMBI GTec Ambition DPF 105PK
1ste ingebruikname:	5/07/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	144098	KW:	77
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	Grijs
Versnelling:	MAN 5 VIT	Type lak	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	3118
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		

Opties

Radio CD		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag	HD	Parkeersensoren achteraan
GPS opslag		
Elect. ramen V		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	NIET OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	205/55/15/91 T Licht metaal			
Winterbanden:	V L	Continental: 1 mm	V R	Continental: 1 mm
	A L	Continental: 5 mm	A R	Continental: 5 mm

Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja	Krik	Ja
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	915,60
-------------------	--------

Merk embleem A, Onvolledig, Aanvaardbaar	0,00
--	------

No pictures to display

Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------

No pictures to display

Deur A L, Slecht hersteld, Aanvaardbaar	0,00
---	------



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

211,80



Bekl deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display


Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Voorruit, Steenslag, Voorruitherstelling 58,80



Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Vleugel A L, Slecht hersteld, Aanvaardbaar 0,00



Drempel buit. L, Slecht hersteld, E - Vervangen 0,00



Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Deur V L, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bekl zitting V L, Scheur, E - Vervangen 360,00

