



SKODA Octavia: 1BOP827

Onderstelnummer:	TMBHT21Z4C2019713	Versie:	OCTAVIA COMBI Ambiente DPF
1ste ingebruikname:	19/07/2011	Fiscale PK:	105PK
Expertise Mileage:	188225	KW:	77
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Wit
Versnelling:	MAN 5 VIT	Type lak:	Uni
Transmissie:		Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	3612
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		

Opties

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Hoedenplank/rolhoes
Snelheidsregelaar	Parkeersensoren achteraan
Stuur multifunctioneel	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco automatisch

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	195/65/15/91 T Licht metaal			
Winterbanden:	V L	Firestone: 4 mm	V R	Firestone: 4 mm
	A L	Uniroyal: 5 mm	A R	Uniroyal: 5 mm

Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja	Krik	Ja
-------------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	2489,14
-------------------	---------

Motorkap, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
----------------------------------	------

No pictures to display

Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Drempel binnen A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	115,56
---	--------



Interieur, Vuil, Reinigen	48,00
---------------------------	-------



Buitenspiegel kap L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 308,20



Dak, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 122,40



Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35



Koetswerk, Niet origineel, Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35




Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Achterlicht L kofferdeksel, Beschadigd, E - Vervangen 124,00



Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80





Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Deksel A, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 301,68



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80



Achterlicht R kofferdeksel, Beschadigd, E - Vervangen 124,00

