

---

# Ford S-Max 2.2 TDCi DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>11/2014</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>49935</b>
Leistung	<b>147 kW / 200 PS</b>
Hubraum	<b>2179 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2272810</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>6,6 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>174 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	8,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	367,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,7 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2272810 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket II, mp3, Sicherheitstrennetz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Felgen-Sonderausführung Servolenkung Sportsitze Wegfahrsperr

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 5,5mm HR: Unbekannt / 5,5mm  
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 98W auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 93H auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Felge - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke 184 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke 168 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Außenspiegelgehäuse - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 65,00 EUR  
linke Seite Dachholm - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 390,00 EUR  
linke Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
Hinterachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 390,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Vorderachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeug Radsätze - ohne Notlaufeigenschaften - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 1.915,00 EUR**







