
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI DPF DSG

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2012
HU	00/0
AU	00/2019
Kilometerstand	78849
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2069146
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	123 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	178,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2069146 SONDERZUBEHÖR: Gepäcknetztrennwand, Dachreling silber lackiert, Dekoreinlagen in Holzoptik, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck, Paket: Nichtraucher, Freisprecheinrichtung Telefon, Navigationssystem
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 5mm VR: Dunlop / 5mm
HL: Dunlop / 6mm HR: Dunlop / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 7mm VR: Pirelli / 7mm
HL: Michelin / 7mm HR: Michelin / 7mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Tür Hinten R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Fussmatte VL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 10,00 EUR
Tür Hinten L - Delle - Smart repair - Kosten: 120,00 EUR
Stossfänger H - Verformt - Erneuern + lackieren - Kosten: 923,94 EUR
- UND REFLEKTOR
Kotflügel Vorne R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 877,36 EUR
- Zusammenhängend mit Stoßfänger vorne
Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Gesamtkosten: 2.229,30 EUR





