
VW Polo 1.2

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	12/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	56929
Leistung	44 kW / 60 PS
Hubraum	1198 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2187550

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Winter-Paket
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	128 g/km
Verbrauch innerorts:	7,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	60,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2187550 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Paket: Cool & Sound mit Climatronic, Bordcomputer, Paket: Fahrkomfort, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Winter, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Komfortpaket Elektrik, Zentralverriegelung, CD-Spieler, mp3, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. netönt Regensensor, Paket: Licht und Sicht, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod +Motor, SERIENZUBEHÖR:

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R - 175/70 R14 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R14 - 175/70 R14 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug --- - Personenbezogene Daten- und Datenspeicher nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 195,00 EUR

