

---

# VW Golf 1.4 TSI BlueMotion Techn...

Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>01/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>32108</b>
Leistung	<b>90 kW / 122 PS</b>
Hubraum	<b>1395 ccm</b>
Farbe	<b>white</b>
Interne Nummer	<b>2208197</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Seitenairbags vorne
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,2 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>120 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	78,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2208197 SONDERZUBEHÖR: Airbag, Airbag: Seitenairbags u. Gurtstraffer hi, Lackierung: Sonderfarbe Pure White SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 4,5mm

HR: Unbekannt / 4,5mm

Bereifung: /R17 - 225/45 R17 91W auf Alufelge - vorhanden

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 3mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R15 - 195/55 R15 91T auf Alufelgen - vorhanden

### **Schäden**

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge - lauffleistungsbedingt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Türschweller - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Pollenfilter - 01/2018 - erneuern - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz 2 Alufelgen - verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 260,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 295,00 EUR**

