
BMW X3 xDrive30d Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	03/2015
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	62092
Leistung	190 kW / 258 PS
Hubraum	2993 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2430995

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	156 g/km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	407,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2430995 FARBE: POLSTERUNG: Stoff/Lederkom Carve SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Sonnenschutzverglasung, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Innenspiegel automatisch abblendend SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug montierter Radsatz - Winter - Sommerradsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 83,19 EUR



21	Griff	Griff
20	Schloss	Schloss
19	Tür innen rechts	Tür innen rechts
18	Sattelwanne hinten rechts	Sattelwanne hinten rechts
17	Rücklicht rechts	Rücklicht rechts
16	Kofferraumdeckel	Kofferraumdeckel
15	Türverkleidung	Türverkleidung
14	Rückbank	Rückbank
13	Kofferraum	Kofferraum
12	Dachreife	Dachreife
11	Antenne	Antenne
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1