
VW Golf GTD BlueMotion Technolog...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	76526
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2198488
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Durchlademoeglichkeit
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,1 l/100 km

CO2 kombiniert: 119 g/km
KFZ-Steuer: 238,00 EUR

Bemerkung

ID=2198488 SONDERZUBEHÖR: Fahrwerksregelung elektronisch, Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Sportfahrwerk, Felgen-Sonderausführung, Abstandsregelung, Automatische Distanzregelung ACC für DSG, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., CD-Spieler, Radio Composition Colour, mp3, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 7, 5Jx18 Nogaró 225/40 R 18
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Sportsitze, Wegfahrsperré, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Other / 6mm VR: Other / 6mm
HL: Other / 6mm HR: Other / 6mm
Bereifung: 225/0R18 - SpeedIndex: Y

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 5mm VR: Dunlop / 5mm
HL: Dunlop / 5mm HR: Dunlop / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Felge Alu HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Kofferraumdeckel - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 124,00 EUR
Sitzbezug VL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 257,55 EUR
Türverkleidung VL - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Stoßfänger-Gitter VL - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 116,62 EUR
Scheinwerfer L - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 244,50 EUR
Motor - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 50,00 EUR
- Dieselpartikelfilter-Lampe aktiv, Fehlerspeicher auslesen
Stoßfänger V - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 617,52 EUR
- zusätzlich verformt

Gesamtkosten: 1.720,19 EUR





