

Rapport

520d Touring xDrive Con.Ed.Aut PWR35R

Informations sur le véhicule

Lieu de stockage	SE-41-GOTEBORG-BCA
VIN	WBAJP5103KBV49157
Immatriculation	PWR35R
Catégorie de véhicule	
Marque	BMW
Modèle	Serie 5 Touring (G31) (2017)
Energie	Diesel
Puissance	140.0 DIN
Boîte de vitesses	Automatic
Nombre de vitesses	13
4 roues motrices	true
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Couleur Fabricant	
Couleur de la Peinture	Grey
Mise en circulation	2019-05-10
Kilométrage dernière opération maintenance	74620 km
Dernier kilométrage	2022-08-15
Texte libre Warning	Other Time for service

Photos

520d Touring xDrive Con.Ed.Aut PWR35R

+ Options

Carrosserie

Estate

Equipements et options

Outside

Metallic paint	✓
Xenon headlamps	✗
Sun roof	✗
Panoramic roof	✗
Led front and rear lamps	✓
Led Rearlamp	✗
Tow-bar	✓

Dashboard

Cruise control	✓
Adaptative cruise control	✗
Navigation system	✓
Manual air-conditioning	✗
Automatic air-conditioning	✓
Head-up display	✗

Others

Electric boot/hatchback	✓
-------------------------	---

Parking

Front parking aid	✓
Rear parking aid	✓
Reverse camera	✓
Park assistant	✗

Seats

Leather upholstery	✗
Partially leather upholstery	✓
Leather/Alcantara upholstery	✗
Electrically adjustable seats	✓
Memory driver seat	✗
Heated seats	✓

! Dommages

Position	Windscreen
Réparation	Repair
Nature du dommage	Impact

Position	GPS SD-Card
Réparation	Replacement
Nature du dommage	Missing

Position	Entire seat driver
Réparation	Cleaning
Nature du dommage	Stain

Position	Bonnet
Réparation	Paint
Nature du dommage	Paint damaged

520d Touring xDrive Con.Ed.Aut
PWR35R

Position Front bumper
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position B-pillar
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position Rear-right door
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dent

Position Rear-right wing
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dents

Position Boot
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dents

Position Roof
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position Front -left door
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

520d Touring xDrive Con.Ed.Aut PWR35R

Position	Alloy wheels
Réparation	Smart repair
Nature du dommage	Scaled paint

Position	Rear-left wing
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Dent

Pneus

Fonction	Front Left
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	5.0 mm

Fonction	Front Right
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	4.0 mm

Fonction	Rear Right
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	3.0 mm

Fonction	Rear Left
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	4.0 mm

Fonction	Additional mounted on wheel
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	9.0 mm

520d Touring xDrive Con.Ed.Aut PWR35R

Fonction	Additional not mounted
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	9.0 mm

Fonction	Additional not mounted
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	9.0 mm

Fonction	Additional not mounted
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	9.0 mm

Fonction	Rear Left
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	4.0 mm

Fonction	Additional mounted on wheel
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	9.0 mm