

Rapport

Passat Sp.Combi GTE ZDK096

Informations sur le véhicule

Lieu de stockage	SE-41-GOTEBORG-BCA
VIN	WVWZZZ3CZJE126315
Immatriculation	ZDK096
Catégorie de véhicule	
Marque	Volkswagen
Modèle	Passat 8 SW (2014)
Energie	Gasoline + Elect
Puissance	115.0 DIN
Boîte de vitesses	Automatic
Nombre de vitesses	11
4 roues motrices	false
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Couleur Fabricant	
Couleur de la Peinture	Grey
Mise en circulation	2018-01-18
Kilométrage dernière opération maintenance	216008 km
Dernier kilométrage	2022-08-16
Texte libre Warning	Other Reverse camera is not working properly

Photos

+ Options

Carrosserie

Estate

Equipements et options

Outside

Metallic paint	✓
Xenon headlamps	✗
Sun roof	✗
Panoramic roof	✗
Led front and rear lamps	✓
Led Rearlamp	✗
Tow-bar	✓

Dashboard

Cruise control	✓
Adaptative cruise control	✗
Navigation system	✗
Manual air-conditioning	✗
Automatic air-conditioning	✓
Head-up display	✗

Others

Electric boot/hatchback	✓
-------------------------	---

Parking

Front parking aid	✓
Rear parking aid	✓
Reverse camera	✓
Park assistant	✗

Seats

Leather upholstery	✓
Partially leather upholstery	✗
Leather/Alcantara upholstery	✗
Electrically adjustable seats	✗
Memory driver seat	✗
Heated seats	✓

! Dommages

Position	CD/DVD navigation
Réparation	Replacement
Nature du dommage	Not working properly

Position	Rear-left wing
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Dent

Position	Front -left door
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Dent

Position	Gear knob
Réparation	Replacement
Nature du dommage	Damaged

Passat Sp.Combi GTE
ZDK096

Position Steering wheel
Réparation Smart repair
Nature du dommage Torn

Position Windscreen
Réparation Repair
Nature du dommage Impact

Position Boot
Réparation Smart repair
Nature du dommage Paint damaged

Position Roof
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dent

Position Alloy wheels
Réparation Smart repair
Nature du dommage Scaled paint

Position B-pillar
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position Bonnet
Réparation Paint
Nature du dommage Repainted element

Passat Sp.Combi GTE

ZDK096

Position	Front bumper
Réparation	Paint
Nature du dommage	Paint damaged

Position	Rear-right door
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Dent

Position	Rear bumper
Réparation	Paint
Nature du dommage	Paint damaged

Position	Left mirror
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Scrape

Position	Alloy wheels
Réparation	Smart repair
Nature du dommage	Scaled paint

Position	Front-right door
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Dent

Position	B-pillar
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Damaged

Passat Sp.Combi GTE

ZDK096

Position	Rear-right wing
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Dents

Position	Right mirror
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Scrape

Position	Entire seat driver
Réparation	Smart repair
Nature du dommage	Torn

Position	Rear-left door
Réparation	Smart repair
Nature du dommage	Paint damaged

Position	Door trim front left
Réparation	Smart repair
Nature du dommage	Scratch

Position	CD/DVD navigation
Réparation	Replacement
Nature du dommage	Not working properly

Pneus

Fonction	Additional not mounted
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	5.0 mm

Passat Sp.Combi GTE

ZDK096

Fonction	Additional not mounted
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	5.0 mm

Fonction	Rear Left
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	5.0 mm

Fonction	Additional mounted on wheel
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	3.0 mm

Fonction	Front Left
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	2.0 mm

Fonction	Front Right
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	2.0 mm

Fonction	Rear Right
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	5.0 mm

Fonction	Rear Left
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	5.0 mm

Passat Sp.Combi GTE
ZDK096

Fonction	Additional mounted on wheel
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	3.0 mm

Fonction	Additional not mounted
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	3.0 mm