

Rapport

V90 D4 Momentum Advan.SE.Aut. YRF812

Informations sur le véhicule

Lieu de stockage	SE-41-GOTEBOG-BCA
VIN	YV1PWA8UDK1092695
Immatriculation	YRF812
Catégorie de véhicule	
Marque	Volvo
Modèle	V 90 Kombi (2016)
Energie	Diesel
Puissance	140.0 DIN
Boîte de vitesses	Automatic
Nombre de vitesses	11
4 roues motrices	false
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Couleur Fabricant	
Couleur de la Peinture	Blue
Mise en circulation	2018-09-25
Kilométrage dernière opération maintenance	141386 km
Dernier kilométrage	2022-08-17
Texte libre Warning	

Photos

+ Options

Carrosserie

Estate

Equipements et options

Outside

Metallic paint	✓
Xenon headlamps	✗
Sun roof	✗
Panoramic roof	✗
Led front and rear lamps	✓
Led Rearlamp	✗
Tow-bar	✓

Dashboard

Cruise control	✓
Adaptative cruise control	✓
Navigation system	✗
Manual air-conditioning	✗
Automatic air-conditioning	✓
Head-up display	✗

Others

Electric boot/hatchback	✓
-------------------------	---

Parking

Front parking aid	✓
Rear parking aid	✓
Reverse camera	✗
Park assistant	✗

Seats

Leather upholstery	✗
Partially leather upholstery	✓
Leather/Alcantara upholstery	✗
Electrically adjustable seats	✗
Memory driver seat	✗
Heated seats	✓

! Dommages

Position: Front-right door
Réparation: Smart repair
Nature du dommage: Paint damaged

Position: Door trim rear left
Réparation: Smart repair
Nature du dommage: Hole

Position: Roof lining
Réparation: Cleaning
Nature du dommage: Stain

Position: Rear Left Light
Réparation: Replacement
Nature du dommage: Cracked

Position Rear Right Light
Réparation Replacement
Nature du dommage Cracked

Position Left-side underbody
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position B-pillar
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dents

Position Alloy wheels
Réparation Smart repair
Nature du dommage Scaled paint

Position Alloy wheels
Réparation Smart repair
Nature du dommage Scaled paint

Position C-pillar
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dent

Position Rear-left door
Réparation Smart repair
Nature du dommage Paint damaged

Position Rear bumper
Réparation Paint
Nature du dommage Repainted element

Position Roof
Réparation Paint
Nature du dommage Repainted element

Position Alloy wheels
Réparation Smart repair
Nature du dommage Scaled paint

Position Alloy wheels
Réparation Smart repair
Nature du dommage Scaled paint

Position Rear-right door
Réparation Paint
Nature du dommage Repainted element

Position B-pillar
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dent

Position B-pillar
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Damaged

Position Alloy wheels
Réparation Smart repair
Nature du dommage Scaled paint

Position Entire seat driver
Réparation Smart repair
Nature du dommage Torn

Position Steering wheel
Réparation Smart repair
Nature du dommage Torn

Position Front bumper
Réparation Paint
Nature du dommage Repainted element

Position Front -left door
Réparation Paint
Nature du dommage Repainted element

Pneus

Fonction Additional mounted on wheel
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 1.0 mm

Fonction Additional not mounted
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 6.0 mm

V90 D4 Momentum Advan.SE.Aut.
YRF812

Fonction Additional not mounted
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 6.0 mm

Fonction Additional not mounted
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 6.0 mm

Fonction Front Left
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 6.0 mm

Fonction Front Right
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 6.0 mm

Fonction Rear Right
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 6.0 mm

Fonction Rear Left
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 6.0 mm

Fonction Rear Left
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 6.0 mm

V90 D4 Momentum Advan.SE.Aut.
YRF812

Fonction	Additional mounted on wheel
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	1.0 mm