

Rapport

V90 CC D4 AWD Business Adv. PFE404

Informations sur le véhicule

Lieu de stockage	SE-41-GOTEBORG-BCA
VIN	YV1PZA8B4H1005405
Immatriculation	PFE404
Catégorie de véhicule	
Marque	Volvo
Modèle	V 90 Kombi (2016)
Energie	Diesel
Puissance	140.0 DIN
Boîte de vitesses	Manual
Nombre de vitesses	9
4 roues motrices	true
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Couleur Fabricant	
Couleur de la Peinture	Black
Mise en circulation	2017-04-21
Kilométrage dernière opération maintenance	133262 km
Dernier kilométrage	2022-09-20
Texte libre Warning	

Photos

+ Options

Carrosserie

Estate

Equipements et options

Outside

Metallic paint	✗
Xenon headlamps	✗
Sun roof	✗
Panoramic roof	✗
Led front and rear lamps	✓
Led Rearlamp	✗
Tow-bar	✓

Parking

Front parking aid	✓
Rear parking aid	✓
Reverse camera	✗
Park assistant	✗

Dashboard

Cruise control	✓
Adaptative cruise control	✗
Navigation system	✗
Manual air-conditioning	✗
Automatic air-conditioning	✗
Head-up display	✗

Seats

Leather upholstery	✓
Partially leather upholstery	✗
Leather/Alcantara upholstery	✗
Electrically adjustable seats	✗
Memory driver seat	✓
Heated seats	✓

Others

Electric boot/hatchback	✓
-------------------------	---

! Dommages

Position	Rear-right door
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Dent

Position	Rear-right wing
Réparation	Paint
Nature du dommage	Paint damaged

Position	B-pillar
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Dent

Position	Front-right door
Réparation	Smart repair
Nature du dommage	Paint damaged

V90 CC D4 AWD Business Adv.
PFE404

Position Rear bumper
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position Front -left door
Réparation Smart repair
Nature du dommage Paint damaged

Position Bonnet
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position Rear-left wing
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position Rear-left door
Réparation Smart repair
Nature du dommage Paint damaged

Position Rear window
Réparation Replacement
Nature du dommage Damaged

Position Boot
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

 Pneus

Fonction Additional not mounted
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial Nokian
Profondeur restante des pneus 7.0 mm

Fonction Additional not mounted
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial Nokian
Profondeur restante des pneus 7.0 mm

Fonction Additional not mounted
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial Nokian
Profondeur restante des pneus 7.0 mm

Fonction Additional not mounted
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial Nokian
Profondeur restante des pneus 7.0 mm

Fonction Front Right
Spécifications NORMAL
Marque Michelin
Nom commercial .
Profondeur restante des pneus 2.0 mm

Fonction Front Left
Spécifications NORMAL
Marque Michelin
Nom commercial .
Profondeur restante des pneus 2.0 mm

Fonction Rear Left
Spécifications NORMAL
Marque Michelin
Nom commercial .
Profondeur restante des pneus 2.0 mm

V90 CC D4 AWD Business Adv.
PFE404

Fonction	Rear Right
Spécifications	NORMAL
Marque	Michelin
Nom commercial	.
Profondeur restante des pneus	2.0 mm