

Rapport

Tiguan TDI 190 4M GT Aut. STE231

Informations sur le véhicule

| | |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Lieu de stockage | SE-41-GOTEBORG-BCA |
| VIN | WVGZZZ5NZJW816743 |
| Immatriculation | STE231 |
| Catégorie de véhicule | |
| Marque | Volkswagen |
| Modèle | Tiguan (2016) |
| Energie | Diesel |
| Puissance | 140.0 DIN |
| Boîte de vitesses | Automatic |
| Nombre de vitesses | 8 |
| 4 roues motrices | true |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Couleur Fabricant | |
| Couleur de la Peinture | White |
| Mise en circulation | 2017-08-17 |
| Kilométrage dernière opération maintenance | 233844 km |
| Dernier kilométrage | 2022-11-07 |
| Texte libre Warning | |

Photos

+ Options

Carrosserie

SUV

Equipements et options

Outside

| | |
|--------------------------|---|
| Metallic paint | ✘ |
| Xenon headlamps | ✘ |
| Sun roof | ✘ |
| Panoramic roof | ✘ |
| Led front and rear lamps | ✔ |
| Led Rearlamp | ✔ |
| Tow-bar | ✘ |

Parking

| | |
|-------------------|---|
| Front parking aid | ✔ |
| Rear parking aid | ✔ |
| Reverse camera | ✘ |
| Park assistant | ✘ |

Dashboard

| | |
|----------------------------|---|
| Cruise control | ✔ |
| Adaptative cruise control | ✘ |
| Navigation system | ✘ |
| Manual air-conditioning | ✘ |
| Automatic air-conditioning | ✔ |
| Head-up display | ✘ |

Seats

| | |
|-------------------------------|---|
| Leather upholstery | ✘ |
| Partially leather upholstery | ✘ |
| Leather/Alcantara upholstery | ✘ |
| Electrically adjustable seats | ✘ |
| Memory driver seat | ✘ |
| Heated seats | ✔ |

Others

| | |
|-------------------------|---|
| Electric boot/hatchback | ✔ |
|-------------------------|---|

! Dommages

Position Front -left wing
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position Boot
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dent

Position Bonnet
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position Front bumper
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Tiguan TDI 190 4M GT Aut. STE231

| | |
|-------------------|---------------|
| Position | Rear bumper |
| Réparation | Paint |
| Nature du dommage | Paint damaged |

| | |
|-------------------|---------------|
| Position | Roof |
| Réparation | Paint |
| Nature du dommage | Paint damaged |

Pneus

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Fonction | Front Right |
| Spécifications | NORMAL |
| Marque | Other |
| Nom commercial | - |
| Profondeur restante des pneus | 1.0 mm |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Fonction | Rear Right |
| Spécifications | NORMAL |
| Marque | Other |
| Nom commercial | - |
| Profondeur restante des pneus | 5.0 mm |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Fonction | Front Left |
| Spécifications | NORMAL |
| Marque | Other |
| Nom commercial | - |
| Profondeur restante des pneus | 1.0 mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Fonction | Additional mounted on wheel |
| Spécifications | WINTER |
| Marque | Other |
| Nom commercial | - |
| Profondeur restante des pneus | 5.0 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Fonction | Additional not mounted |
| Spécifications | WINTER |
| Marque | Other |
| Nom commercial | - |
| Profondeur restante des pneus | 5.0 mm |

Tiguan TDI 190 4M GT Aut.
STE231

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Fonction | Rear Left |
| Spécifications | NORMAL |
| Marque | Other |
| Nom commercial | - |
| Profondeur restante des pneus | 5.0 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Fonction | Spare Wheel |
| Spécifications | NORMAL |
| Marque | Other |
| Nom commercial | - |
| Profondeur restante des pneus | 0.0 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Fonction | Additional not mounted |
| Spécifications | WINTER |
| Marque | Other |
| Nom commercial | - |
| Profondeur restante des pneus | 5.0 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Fonction | Additional not mounted |
| Spécifications | WINTER |
| Marque | Other |
| Nom commercial | - |
| Profondeur restante des pneus | 5.0 mm |