

Rapport

Passat SC TDI 190 4M GT Ex.R.A CFP22E

Informations sur le véhicule

Lieu de stockage	SE-41-GOTEBORG-BCA
VIN	WVWZZZ3CZKE125442
Immatriculation	CFP22E
Catégorie de véhicule	
Marque	Volkswagen
Modèle	Passat 8 SW (2014)
Energie	Diesel
Puissance	140.0 DIN
Boîte de vitesses	Manual
Nombre de vitesses	12
4 roues motrices	true
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Couleur Fabricant	
Couleur de la Peinture	Silver
Mise en circulation	2019-08-01
Kilométrage dernière opération maintenance	108368 km
Dernier kilométrage	2022-09-06
Texte libre Warning	

Photos

Passat SC TDI 190 4M GT Ex.R.A CFP22E

+ Options

Carrosserie

Estate

Equipements et options

Outside

Metallic paint	✓
Xenon headlamps	✗
Sun roof	✗
Panoramic roof	✗
Led front and rear lamps	✓
Led Rearlamp	✗
Tow-bar	✓

Dashboard

Cruise control	✓
Adaptative cruise control	✓
Navigation system	✗
Manual air-conditioning	✗
Automatic air-conditioning	✓
Head-up display	✗

Others

Electric boot/hatchback	✓
-------------------------	---

Parking

Front parking aid	✓
Rear parking aid	✓
Reverse camera	✓
Park assistant	✗

Seats

Leather upholstery	✓
Partially leather upholstery	✗
Leather/Alcantara upholstery	✗
Electrically adjustable seats	✗
Memory driver seat	✗
Heated seats	✓

! Dommages

Position	A-pillar
Réparation	Paint
Nature du dommage	Colour difference

Position	Left mirror
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Scrape

Position	Entire seat passenger
Réparation	Smart repair
Nature du dommage	Torn

Position	C-pillar
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Dents

Passat SC TDI 190 4M GT Ex.R.A
CFP22E

Position Door trim front left
Réparation Smart repair
Nature du dommage Scratch

Position Rear-left wing
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dent

Position Roof
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dent

Position Windscreen
Réparation Repair
Nature du dommage Impact

Position Front bumper
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position Bonnet
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position Rear-right wing
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dents

Passat SC TDI 190 4M GT Ex.R.A
CFP22E

Position Alloy wheels
Réparation Smart repair
Nature du dommage Scaled paint

Position Alloy wheels
Réparation Smart repair
Nature du dommage Scaled paint

Position Shifter boot
Réparation Replacement
Nature du dommage Torn

Position Rear bumper
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position Front -left door
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position Entire seat driver
Réparation Smart repair
Nature du dommage Torn

 Pneus

Fonction Additional not mounted
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 7.0 mm

Passat SC TDI 190 4M GT Ex.R.A
CFP22E

Fonction Additional not mounted
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 9.0 mm

Fonction Additional not mounted
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 9.0 mm

Fonction Rear Right
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 6.0 mm

Fonction Additional mounted on wheel
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 8.0 mm

Fonction Front Left
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 2.0 mm

Fonction Front Right
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 2.0 mm

Fonction Rear Right
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 6.0 mm

Passat SC TDI 190 4M GT Ex.R.A
CFP22E

Fonction	Rear Left
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	6.0 mm

Fonction	Additional mounted on wheel
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	8.0 mm